



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO VEREADOR TEILTON VALIM

EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA E DEMAIS EDIS;

O vereador firmatário do presente vem mui respeitosamente solicitar a V. Exa. na forma legal e Regimental em vigor, que após ser dada a ciência ao plenário desta Casa de Leis e, posteriormente, encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a seguinte:

INDICAÇÃO: _____/2025

Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Serra que interceda junto à Secretaria Municipal competente para que seja realizada a **REFORMA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DAS ESCADARIAS**, no seguinte endereço:

(L = Largura | C = Comprimento | D = Degraus)

1. Rua Naque

L: 1,40 m | C: 32 m | D: 52

2. Rua Teixeira, Cataguases

L: 1,50 m | C: 56,60 m | D: 55

3. Rua Montes Claros / Pequiá

L: 2,1 m | C: 22,10 m | D: 63

4. Rua Mesquita / Pequiá

L: 1,23 m | C: 32,40 m | D: 46

5. Rua Resplendor / Cataguases

L: 1,46 m | C: 52,20 m | D: 89

6. Rua Juiz de Fora / São Lourenço

L: 1,8 m | C: 64,30 m | D: 86





CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO VEREADOR TEILTON VALIM

7. Rua Três Corações / Manhuaçu

L: 1,93 m | C: 67,50 m | D: 130

8. Rua Governador Valadares / Manhuaçu

L: 1,5 m | C: 51 m | D: 88

9. Rua Governador Valadares / Manhuaçu

L: 1,9 m | C: 41 m | D: 100

10. Rua Governador Valadares / Manhuaçu

L: 1,25 m | C: 77 m | D: 116

11. Rua João Monlevade / Uberlândia

L: 16 m | C: 31,50 m | D: 57

12. Rua Uberlândia / Divinópolis

L: 1,8 m | C: 52 m | D: 85

13. Rua Itambacuri / Intendente Câmara

L: 1,20 m | C: 32,50 m | D: 88

14. Rua Itambacuri / Intendente Câmara

L: 1,6 m | C: 57,70 m | D: 98

15. Rua João Pinheiro / Intendente Câmara

L: 1,2 m | C: 42 m | D: 39

16. Rua João Pinheiro / Intendente Câmara

L: 2,0 m | C: 30 m | D: Refazer escadaria





CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO VEREADOR TEILTON VALIM

Justificativa:

Venho, por meio desta, solicitar com máxima urgência a realização de obras de melhoria nas escadarias localizada no bairro Nova Carapina I. A atual condição da estrutura é extremamente precária, apresentando riscos significativos à segurança dos cidadãos que por ali transitam diariamente.

Destaca-se, em especial, a ausência de corrimão ao longo de toda a escadaria, fator que agrava consideravelmente a insegurança no local. Devido a essa falta, já foram registrados casos de acidentes com moradores e transeuntes, resultando em quedas e ferimentos. Essa situação é inaceitável e requer uma resposta imediata por parte do poder público.

A comunidade tem expressado crescente preocupação com o perigo constante, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que encontram enorme dificuldade em utilizar a escadaria com segurança.

Diante do exposto, solicitamos atenção prioritária e a execução urgente das intervenções necessárias, incluindo a instalação de corrimões, reparos estruturais e demais medidas que garantam a integridade física dos usuários e a adequada acessibilidade do local.

Contamos com a compreensão e o compromisso dos responsáveis para a rápida resolução deste problema, em prol da segurança e do bem-estar coletivo.

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, em 14 de Maio de 2025.

TEILTON VALIM
VEREADOR – PDT

